

## Higrómetro HG 100

Art.-No. 60079 | EAN 40 15588 60079 1

- Muestra la humedad y la temperatura en la habitación para un ambiente saludable
- Almacena los valores máximo y mínimo
- Indicador de la zona de confort ("smiley" en pantalla)



Indicador de la zona de confort



Ambiente óptimo y saludable



Ambiente no óptimo



Para sujetarlo en una superficie metálica (imán) o de pie.

### Función / Aplicaciones:

- Muestra la humedad y la temperatura ambiente para un clima sano en interiores
- Almacena los valores máximo y mínimo
- Rango de medición de la temperatura: -10 °C ~ + 50 °C (+ 14 ° ~ 122 ° F)
- Rango de medición Humedad: 20% ~ 90%
- Indicador de zona de confort (pantalla sonriente, "smiley")
- Visualización de la hora
- Función de alarma
- Para colgar en una superficie metálica (imán) o de pie.

### Datos Técnicos:

- Tamaño: aprox. 8,2 x 7 x 2 mm
- Peso: aprox. 70 g
- Pila: 1 x 1,5 V (AAA)

### Contenido:

- Higrómetro
- Manual de instrucciones
- Pila

### Datos Logísticos:

- Ref. 60079
- EAN13: 40 15588 60079 1

### Caja Unitaria:

- Peso:
- Dimensiones:

### Caja Máster:

- Unidades:
- Dimensiones:
- Peso: